

Ämne: **Inaktivera FIFO buffert i Windows NT**

Till: **Orilink® koppling mot PC**


Från: **Mikael Theorin/MITH**

PM


Om man använder OriLink® WinTools i en dator som har WindowsNT och har problem med att validera PIN koder och arbetsorder nummer mot ett ekonomi system har det visat sig att hjälpa om man inaktiverar FIFO bufferten för den com port man använder.

Det gör man på följande sätt.

Öppna kontrollpanelen




Välj Portar



Markera den aktuella porten och klicka på Inställningar

Klicka på Fler



Klicka bort Bocken för FIFO aktiverat och klicka sedan på OK

Nu vill operativ systemet starta om välj att starta om.

Klart